


Tabela skoków gwintów metrycznych zwykłych i drobnozwojowych

**M 1 - M 62**

Średnica d [mm]	Skok P												
	Gwint zwykły	Gwint drobnozwojowy											
		0,2	0,25	0,35	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2	3	4	
M 1	0,25	0,2											
M 1,1	0,25	0,2											
M 1,2	0,25	0,2											
M 1,4	0,3	0,2											
M 1,6	0,35	0,2											
M 1,8	0,35	0,2											
M 2	0,4		0,25										
M 2,2	0,45		0,25										
M 2,5	0,45			0,35									
M 3	0,5			0,35									
M 3,5	0,6			0,35									
M 4	0,7												
M 4,5	0,75				0,5								
M 5	0,8				0,5								
M 5,5					0,5								
M 6	1					0,75							
M 7	1					0,75							
M 8	1,25					0,75	1						
M 9	1,25					0,75	1						
M 10	1,5					0,75	1	1,25					
M 11	1,5					0,75	1						
M 12	1,75						1	1,25	1,5				
M 14	2						1	1,25	1,5				
M 15							1		1,5				
M 16	2						1		1,5				
M 17							1		1,5				
M 18	2,5						1		1,5	2			
M 20	2,5						1		1,5	2			
M 22	2,5						1		1,5	2			
M 24	3						1		1,5	2			
M 25							1		1,5	2			
M 26							1		1,5	2			
M 27	3						1		1,5	2			
M 28							1		1,5	2			
M 30	3,5						1		1,5	2	(3)		
M 32									1,5	2			
M 33	3,5								1,5	2	(3)		
M 35									1,5	2			
M 36	4								1,5	2	3		
M 38									1,5	2			
M 39	4								1,5	2	3		
M 40									1,5	2	3		
M 42	4,5								1,5	2	3	4	
M 45	4,5								1,5	2	3	4	
M 48	5								1,5	2	3	4	
M 50									1,5	2	3		
M 52	5								1,5	2	3	4	
M 55									1,5	2	3	4	
M 56	5,5								1,5	2	3	4	
M 58									1,5	2	3	4	
M 60	5,5								1,5	2	3	4	
M 62									1,5	2	3	4	

**M 64 - M 300**

Średnica d [mm]	Skok P						
	Gwint zwykły	Gwint drobnozwojowy					
		1,5	2	3	4	6	8
M 64	6	1,5	2	3	4		
M 65		1,5	2	3	4		
M 68	6	1,5	2	3	4		
M 70		1,5	2	3	4	6	
M 72		1,5	2	3	4	6	
M 75		1,5	2	3	4		
M 76		1,5	2	3	4	6	
M 78			2				
M 80		1,5	2	3	4	6	
M 82			2				
M 85			2	3	4	6	
M 90			2	3	4	6	
M 95			2	3	4	6	
M 100			2	3	4	6	
M 105			2	3	4	6	
M 110			2	3	4	6	
M 115			2	3	4	6	
M 120			2	3	4	6	
M 125			2	3	4	6	8
M 130			2	3	4	6	6
M 135			2	3	4	6	
M 140			2	3	4	6	6
M 145			2	3	4	6	
M 150			2	3	4	6	6
M 155				3	4	6	
M 160				3	4	6	6
M 165				3	4	6	
M 170				3	4	6	6
M 175				3	4	6	
M 180				3	4	6	6
M 185				3	4	6	
M 190				3	4	6	6
M 195				3	4	6	
M 200				3	4	6	6
M 205				3	4	6	
M 210				3	4	6	6
M 215				3	4	6	
M 220				3	4	6	6
M 225				3	4	6	
M 230				3	4	6	6
M 235				3	4	6	
M 240				3	4	6	6
M 245				3	4	6	
M 250				3	4	6	6
M 255					4	6	
M 260					4	6	6
M 265					4	6	
M 270					4	6	6
M 275					4	6	
M 280					4	6	6
M 285					4	6	
M 290					4	6	6
M 295					4	6	
M 300					4	6	6